

simppla

TE02

TERMÔMETRO DIGITAL RESISTENTE À ÁGUA



Imagem meramente ilustrativa

MANUAL DE INSTRUÇÕES

TE02-01-1020

1 - ESPECIFICAÇÕES

- **Faixa de medição:** -50 a 200 °C
- **Resolução:** 0.1°C (-50 a 100 °C)
0.5°C (100 a 200 °C)
- **Exatidão:** ±1°C (-20 a 150°C)
±2°C (restante da faixa)
- **Desligamento automático por inatividade:** 10 minutos
- **Grau de proteção:** IP65 (resistente à água)
- **Temperatura de Operação:** -10 a 50°C
- **Umidade de Operação:** 10 a 90%UR (sem condensação)
- **Alimentação:** 1.5V (1 pilha LR44)
- **Dimensões (LxAxP):** 200 x 21 x 19 mm
- **Haste (em aço inox):** 115mm (L) x 3.8mm (Ø)
- **Peso:** 38g (com pilha)
- **Recursos adicionais:**
 - Registro de máximas e mínimas
 - Seleção °C / °F

Antes de utilizar, examine o instrumento com atenção.

Caso detecte alguma anormalidade, entre em contato com a AKSO.

2 - INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

LIGAR / DESLIGAR

Para ligar / desligar o **TE02**, pressione o botão **ON|OFF**.

UNIDADE DE MEDIÇÃO

Para mudar a unidade de medição da temperatura entre °C (graus Celsius) e °F (graus Fahrenheit), pressione o botão **°C/°F** (na parte traseira do instrumento).

REGISTROS DE MÁXIMA E MÍNIMA

- Para visualizar as temperaturas máximas e mínimas medidas, pressione o botão **MAX|MIN**. Aparecerá no canto superior direito do visor a indicação correspondente, MAX ou MIN.
- Para reinicializar os registros de máxima e mínima:
 - 1) Acesse a visualização de máxima e mínima;
 - 2) Mantenha pressionado o botão **MAX|MIN** por 3 segundos.

GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO

Este produto possui garantia de 1 ano
contra defeitos de fabricação.

garantia@akso.com.br

AKSO PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA
www.akso.com.br • vendas@akso.com.br
(51) 3406 1717